

Solidmill (FX/SX/S) ご担当者様

2022年2月21日

ヨシカワメイプル株式会社
営業技術部

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社 MAPLEs シリーズソフトウェア Solidmill (FX/SX/S) 製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

さて、これらの製品を特定の設定環境下で使用する場合、重大な不具合が確認されましたのでお知らせいたします。

(不具合内容)

CAM > 穴加工 > 穴加工共通設定

「固定サイクル後の動作」を「工具交換時のみ原点復帰」で使用する場合、作成した工程の一部が、シミュレーションで表示できない、一括の NC 出力の際に出力対象とならない。

(対象製品とバージョン)

MAPLE Solidmill (FX) V14-V15.0.3

MAPLE Solidmill (SX) V3-V4.0.1

MAPLE Solidmill (S) V9-V10.0.0

(回避方法)

CAM > 穴加工 > 穴加工共通設定

「固定サイクル後の動作」を「必ず原点復帰」に変更。

「現在の設定を保存」ボタンを押して、当面、この設定へ変更をお願いいたします。

次期リリースでの修正を予定しております。

ご不明な点は、営業技術部へ問い合わせください。

以上

(問い合わせ先)

本社 06-6252-7683 名古屋営業所 052-452-5535 東京営業所 03-5688-8866